

Załącznik nr 1 - Wykaz sprzętu komputerowego

| lp. | typ | opis | nr inwentarzowy | rok zakupu | Monitor | Procesor | RAM | HDD | Sprawny Tak/Nie | Stopień zużycia | Zakwalifikowano jako | Stan techniczny | Proponowana minimalna cena sprzedaży PLN |
|-----|----------|-------------------|-----------------|------------|---------|--------------------------|------|-------|-----------------|-----------------|----------------------|---|--|
| 1 | komputer | Dell Optiplex 755 | K1440-0264 | 2008 | LCD 17" | Intel Dual-Core, 2,0 GHz | 1 GB | 80 GB | T | 95% | zbędny | Przestarzały technologicznie, wyeksploatowany | 130,00 |
| 2 | komputer | Dell Optiplex 755 | K1440-0268 | 2008 | LCD 17" | Intel Dual-Core, 2,0 GHz | 1 GB | 80 GB | T | 95% | zbędny | Przestarzały technologicznie, wyeksploatowany | 130,00 |
| 3 | komputer | Dell Optiplex 755 | K1440-0269 | 2008 | LCD 17" | Intel Dual-Core, 2,0 GHz | 1 GB | 80 GB | T | 95% | zbędny | Przestarzały technologicznie, wyeksploatowany | 130,00 |
| 4 | komputer | Dell Optiplex 755 | K1440-0270 | 2008 | brak | Intel Dual-Core, 2,0 GHz | 1 GB | 80 GB | T | 95% | zbędny | Przestarzały technologicznie, wyeksploatowany | 90,00 |
| 5 | komputer | Dell Optiplex 755 | K1440-0272 | 2008 | brak | Intel Dual-Core, 2,0 GHz | 1 GB | 80 GB | N | 100% | zużyty | Przestarzały technologicznie, wyeksploatowany, uszkodzona płyta główna - nie działają gniazda USB, uszkodzony napęd DVD | 40,00 |
| 6 | komputer | Dell Optiplex 755 | K1440-0273 | 2008 | LCD 17" | Intel Dual-Core, 2,0 GHz | 1 GB | 80 GB | T | 95% | zbędny | Przestarzały technologicznie, wyeksploatowany | 130,00 |
| 7 | komputer | Dell Optiplex 755 | K1440-0283 | 2008 | LCD 17" | Intel Dual-Core, 2,0 GHz | 1 GB | 80 GB | T | 95% | zbędny | Przestarzały technologicznie, wyeksploatowany, zarysowany monitor | 130,00 |
| 8 | komputer | Dell Optiplex 755 | K1440-0284 | 2008 | LCD 17" | Intel Dual-Core, 2,0 GHz | 1 GB | 80 GB | T | 95% | zbędny | Przestarzały technologicznie, wyeksploatowany | 130,00 |
| 9 | komputer | Dell Optiplex 755 | K1440-0285 | 2008 | LCD 17" | Intel Dual-Core, 2,0 GHz | 1 GB | 80 GB | T | 95% | zbędny | Przestarzały technologicznie, wyeksploatowany | 130,00 |
| 10 | komputer | Dell Optiplex 755 | K1440-0286 | 2008 | LCD 17" | Intel Dual-Core, 2,0 GHz | 1 GB | 80 GB | T | 95% | zbędny | Przestarzały technologicznie, wyeksploatowany, uszkodzony monitor- wylacza się po 5 sekundach | 130,00 |
| 11 | komputer | Dell Optiplex 755 | K1440-0288 | 2008 | brak | Intel Dual-Core, 2,0 GHz | 1 GB | 80 GB | T | 95% | zbędny | Przestarzały technologicznie, wyeksploatowany | 90,00 |
| 12 | komputer | Dell Optiplex 755 | K1440-0289 | 2008 | LCD 17" | Intel Dual-Core, 2,0 GHz | 1 GB | 80 GB | T | 95% | zbędny | Przestarzały technologicznie, wyeksploatowany | 130,00 |